


Wepox 111 (A+B)

Primer epossidico a base di acqua



Descrizione breve

Wepox 111 (A+B) è un primer epossidico a base di acqua che fa da barriera ai sottofondi minerali molto assorbenti per la posa successiva di prodotti di impermeabilizzazione o rivestimento WestWood.

Materiale

Resina a due componenti realizzata con resina epossidica a base di acqua

Caratteristiche e vantaggi

- Pigmentato
- Riempimento e sigillatura dei pori
- Resistente all'idrolisi e agli alcali
- Senza solventi, senza plastificanti

Campo di applicazione

Wepox 111 (A+B) viene utilizzato per il trattamento preliminare (mano di fondo e barriera) di sottofondi minerali molto assorbenti (ad es. cemento cellulare/calcestruzzo poroso) o altri sottofondi come l'EPS per la posa successiva di prodotti di impermeabilizzazione o rivestimento WestWood.

Formato di consegna

Il prodotto viene consegnato in un sacchetto per impastare.



1,00 kg Wepox 111


Tonalità standard

Grigio chiaro, pigmentato

Magazzinaggio

Conservare i prodotti in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo, nella confezione originale sigillata a tenuta d'aria. Durata minima di conservazione di 9 mesi nella confezione sigillata a partire dalla data di consegna. Evitare l'esposizione ai raggi solari anche in cantiere.

Condizioni per l'applicazione



Temperature

L'applicazione può essere eseguita all'interno dei seguenti intervalli di temperatura.

Prodotto	Intervallo di temperatura, in °C		
	Aria	Sottofondo*	Materiale
Wepox 111 (A+B)	da +12 a +30	da +12 a +30*	da +12 a +30

* La temperatura del sottofondo deve essere almeno 3 °C sopra il punto di rugiada durante l'applicazione e l'indurimento.

Wepox 111 (A+B)

Primer epossidico a base di acqua

Umidità

L'umidità relativa dell'aria deve essere $\leq 80\%$.

La superficie da rivestire deve essere asciutta.

I sottofondi minerali non devono superare un contenuto di umidità residua del 6% della massa.

Fino all'indurimento, la superficie non deve divenire umida.

Tempi di reazione

	Wepox 111 (A+B) (a 20 °C)
Tempo di lavorabilità	max. 30 min.
Resistente alla pioggia dopo	ca. 2 h
Calpestabile/rivestibile dopo	ca. 2-6 h
Completamente sollecitabile	ca. 7 giorni

Con l'aumentare della temperatura si accorciano i tempi di reazione e viceversa.

Consumo

- su sottofondi non assorbenti ca. 0,15 kg/m²
- su sottofondi assorbenti ca. 0,25 kg/m²

Dati tecnici

Densità:

Wepox 111: 1,25 g/cm³

Applicazione del prodotto



Dispositivi e attrezzi per l'applicazione

Miscelazione del prodotto con:

- agitatore con testa a doppia elica

Applicazione con:

- rullo di pelo
- pennello (solo in aree che non possono essere raggiunte dal rullo di pelo)

Applicazione sul sottofondo da rivestire

Applicare il primer sempre e solo su un sottofondo preparato.

Le informazioni sulla corretta preparazione del sottofondo sono disponibili nelle relative istruzioni per l'uso.

Miscelazione

Wepox 111 viene consegnato in un sacchetto per impastare.

I due componenti sono separati da una clip. Innanzitutto, rimuovere la clip, quindi impastare energicamente e scuotere il sacchetto per almeno quattro minuti fino a quando entrambi i componenti non saranno ben miscelati.

Il materiale deve quindi essere trasferito in un secchio e miscelato nuovamente per due minuti.



Wepox 111 (A+B)

Primer epossidico a base di acqua

Applicazione

Applicare il primer in modo uniforme con il rullo di pelo in modo da formare una pellicola. Evitare la formazione di pozze. Dopo l'indurimento si possono eliminare eventuali difetti (bolle, aree non completamente chiuse) eseguendo una seconda passata.

Le lavorazioni con i successivi prodotti WestWood devono essere effettuate entro 12 ore dall'applicazione. In caso contrario, l'adesione degli strati successivi di prodotto potrebbe essere compromessa.

AVVISO IMPORTANTE: Wepox 111 deve essere rimaneggiato entro un massimo di 6 ore. Se non fosse possibile, il materiale deve essere levigato e pulito (detergente WestWood).

Pulizia

Durante le pause o al termine dei lavori, pulire a fondo gli attrezzi con il detergente WestWood entro il tempo di lavorabilità (ca. 30 min.).

La pulizia può essere effettuata con un pennello. Prima di riutilizzare gli attrezzi, attendere che il detergente sia evaporato completamente.

Non è sufficiente deporre gli attrezzi nel detergente per prevenire l'indurimento del materiale.

Avvertenza di pericolo e consigli per la sicurezza

Osservare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Avvertenza generale

Le informazioni sopra riportate, in particolar modo quelle relative all'applicazione dei prodotti, sono frutto di ampie attività di sviluppo e di una pluriennale esperienza e vengono fornite secondo scienza e coscienza. In ultima istanza spetta tuttavia all'applicatore stabilire l'idoneità del prodotto sulla base dei requisiti oggettivi e delle condizioni sul posto. È da ritenersi valida solo la versione più recente del documento. Con riserva di modifiche necessarie al progresso tecnologico o al miglioramento dei prodotti.

Ultimo aggiornamento: 01/06/2026